

Inspektion gennemført hos:

## 22. Dragør Skole Nord - Hartkornsvej 30, Dragør

### Kunde

Dragør Kommune  
Ndr. Dragørvej 160  
2791 Dragør

### Rapportudførelse

15 jun 2021

### Skema

HOVEDINSPEKTION

### Ordrenummer:

4814

### Info:

### Inspektionsdato:

Juni 2021



### Klassificering

Info

3

2

1

0

### Foto nr:

1,3,9 m.fl.

2,7,8 m.fl.

6,18,19 m.fl.

4,5,10 m.fl.

### Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på kundens redskaber. Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs professionelle vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er der kun benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard, såfremt de vises i rapporten under en afvigelsesbehandling. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets støddabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt.

Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger.

Redskaber som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden og har afvigelser, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer.

### Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

**Forside:** Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering, en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen, supplerende information om gældende standarder, betingelserne for selve inspektionen, samt en smiley baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser.

**Side 2, Kontrolokumentation:** Her vises et foto af det enkelte redskab. Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og standard henvisninger. Til højre for fotoet er der angivet inspektørens klassificering af afvigelsen. Ved fare for liv og/eller lemmer, gives der en rød smiley, uagtet gennemsnitskarakter.

### Klassificering:

Info = Såfremt der er registreret afvigelser behandles de herefter, ellers er foto kun til info.

3 = Ingen/små afvigelser registreret d.d. = Ingen eller lille risiko for små skader.

2 = Aktion indenfor 1 måned = Mellem risiko for skader.

1 = Aktion indenfor 1 uge = Stor risiko for skader.

0 = Fare for liv/lemmer, redskabet lukkes straks = Uacceptabel risiko for skader.

Nr. **Kontroldokumentation**

1 Foto 1

Oversigtsbillede.



2 Foto 2

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 5:2019 Karusseller

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



3

3 Foto 3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 2:2017 Gynger

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

4 Foto 4

1

2 stk. kædebeskyttere er defekte

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.



5 Foto 5

1

Overskydende kædeled bør fjernes da der er mulighed for løkkedannelse.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre + Annex D pkt. 4 Fastklemning af fingre



6 Foto 6

2

Der er begyndende revnedannelser i overliggeren.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse.



Nr. **Kontroldokumentation**

7 Foto 7

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:  
EN1176 del 1:2017 Generelt  
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold  
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



8 Foto 8

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:  
EN1176 del 1:2017 Generelt  
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold  
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



9 Foto 9

-

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:  
EN1176 del 1:2017 Generelt  
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

10 Foto 10

1

Klatreredskabet er uheldigt konstrueret, da det er nødvendigt for børnene at slæbe mål ind i området for at kunne klatre op i redskabet.

Faldrummets udstrækning bør være mindst 150 cm, målt fra redskabets yderste hævede del.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse mod skader i faldrummet.



11 Foto 11

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



12 Foto 12

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

13 Foto 13

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



14 Foto 14

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



15 Foto 15

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

16 Foto 16

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:  
 EN1176 del 1:2017 Generelt  
 EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold  
 Der er ikke registreret afvigelser d.d.



17 Foto 17

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:  
 EN1176 del 1:2017 Generelt  
 EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold  
 Der er ikke registreret afvigelser d.d.



18 Foto 18

2

To mål uden net.

Udstyret skal installeres i overensstemmelse med producentens anvisninger.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 5 Installation



Nr. **Kontroldokumentation**

19 Foto 19

2

To håndboldmål uden net.

Udstyret skal installeres i overensstemmelse med producentens anvisninger.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 5 Installation



20 Foto 20

3

To basketmål

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



21 Foto 21

3

5 mål.

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.





Nr. **Kontroldokumentation**

22 Foto 22

2 beachvolley-baner.

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



23 Foto 23

Rør står skævt.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.



24 Foto 24

Fire rutschebaner.

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 3:2017 Rutschebaner

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

25 Foto 25

1

Består kun af jord.

Underlaget er ikke etableret korrekt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2  
Støddabsorberende legepladsunderlag.



26 Foto 26

1

Dårlig løsning.

Stødområdet langs rutschebanerne er hårdt som beton og skrænten vil med tiden slides helt væk.



27 Foto 27

1

Fundamentet er synligt.

Fundamenter og forankringsdele bør være dækket af faldunderlag.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.14 Fundamenter



Nr. **Kontroldokumentation**

28 Foto 28

-

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:  
 EN1176 del 1:2017 Generelt  
 EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

.  
 Dette redskab har efterhånden kun en meget lille legeværdi tilbage.



29 Foto 29

1

Redskabet er flere steder ved at skilles ad  
 DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.2 Korrigerende vedligeholdelse.



30 Foto 30

1

Underlaget er ikke vedligeholdt, (hårdt som beton) og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2  
 Støddabsorberende legepladsunderlag.



Nr. **Kontroldokumentation**

31 Foto 31

1

Redskabet står for højt da niveau-nul mærket er synligt en del over færdigt terræn.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 7.1 Rutinemæssig vedligeholdelse.



32 Foto 32

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



33 Foto 33

-

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

34 Foto 34

1

Der er mulighed for at hænge fast med beklædningsgenstande.  
DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj + Anneks D pkt. 3 Fastklemning af tøj



35 Foto 35

2

Redskabet har ikke stor legeværdi, da der ikke er monteret klatregreb.  
Udstyret skal installeres i overensstemmelse med producentens anvisninger.  
DS/EN 1176 del 7 pkt. 5 Installation



Opgaven blev udført af: Knud Birkedal Nielsen - Tlf. +45 33 60 20 65

**Tak fordi I valgte os som jeres uvildige inspektionsvirksomhed!**

Næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato, idet denne rapport kun er gældende i 1 år.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: [info@nlpi.dk](mailto:info@nlpi.dk)

Vi ses forhåbentligt næste år.